

**La parola all'esperto****Il geologo D'Oriano  
sul drammatico crollo****► GROSSETO**

Vittorio D'Oriano, vice presidente del consiglio nazionale **geologi**, ha potuto vedere il ponte crollato solo tramite le fotografie. Per questo motivo nel dare un suo giudizio usa il condizionale. "Dalle foto - spiega - sembrerebbe trattarsi di uno sprofondamento di una delle spalle del ponte. La forma circolare della voragine mi fa ipotizzare possa trattarsi di questo. Succede quando l'acqua, infiltrandosi nel rilevato, lo scalza dall'interno. Un fenomeno tipico per altro delle dighe in terra, subdolo e molto repentino. Tra le cause certamente l'infiltrazione e, con ogni probabilità, la non perfetta esecuzione del rilevato che in questo caso forse non ha tenuto conto dell'effetto diga che il rilevato stesso poteva avere in caso di piena del torrente". ◀

